

Перв. примен.

ПАКД.46634.1005

Справ. №

Подп. и дата

Инф. и дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПАКД.46634.1005СБ

- * Электронные компоненты устанавливаются потребителем в соответствии с необходимыми требованиями к номиналам и типоразмерам.
- ** Размеры для справок.
1. Паять в соответствии со схемой электрической принципиальной ПАКД.46634.1005ЭЭ и перечнем элементов ПАКД.46634.1005ПЭ.
2. Паять припоем ПОС-61ГОСТ219310-76.
3. После пайки не допускаются остатки флюса.
4. После сборки изделия маркировать рабочее напряжение путем нанесения точки краской МКЭБ-1 в соответствующее поле. Для ПАКД.46634.1005-01 1200, для ПАКД46634.1005 1700. Допускается выполнять маркировку методом лазерной гравировки.
5. Маркировать № - заводской номер адаптера в формате "XXXXXX".



					ПАКД.46634.1.005СБ									
					Адаптер АДР1200, АДР1700 Сборочный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									-	2:1
Разраб.	Мельник													
Пров.	Шеремет													
Т.контр.	Хван									Лист			Листов 1	
Н.контр.	Буккер													
Утв.	Казуров													

Копировал

Формат А3